



.....
Centre de Veille de Détection et de
Réaction aux Attaques Informatiques

BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités affectant des produits de Cisco
Numéro de Référence	57062509/25
Date de publication	25 septembre 2025
Risque	Important
Impact	Important

Systèmes affectés

- Cisco IOS XE Software for Catalyst 9800 Series
- Cisco Wireless Access Point Software
- Cisco IOS XE Software on Cisco Catalyst 9500X and 9600X Series Switches
- Cisco SD-WAN vEdge Software
- Cisco IOS and IOS XE Software
- Cisco IOS XE Software for Catalyst 9000 Series Switches

Identificateurs externes

CVE-2025-20149 CVE-2025-20160 CVE-2025-20293 CVE-2025-20311 CVE-2025-20312
CVE-2025-20313 CVE-2025-20314 CVE-2025-20315 CVE-2025-20316 CVE-2025-20327
CVE-2025-20334 CVE-2025-20338 CVE-2025-20339 CVE-2025-20340 CVE-2025-20364
CVE-2025-20365

Bilan de la vulnérabilité

Cisco annonce la correction de plusieurs vulnérabilités affectant certaines versions de ses produits susmentionnés. L'exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant d'injecter des commandes dans une page, de contourner des mesures de sécurité, d'accéder à des informations confidentielles ou de causer un déni de service

Solution

Veillez se référer aux bulletins de sécurité de Cisco pour mettre à jours vos produits.

Risques

- Contournement de mesures de sécurité
- Accès à des informations confidentielles
- Injection de contenu dans une page
- Dénier de service

Références

Bulletins de sécurité de Cisco :

- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-9800cl-openscep-SB4xtxzP>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-action-frame-inj-QqCNcz8H>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cat9k-acl-L4K7VXgD>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-defaultacl-pSJk9nVF>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-cli-EB7cZ6yO>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-arg-inject-EyDDbh4e>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webui-xss-VWyDgjOU>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cat9k-PtmD7bgy>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-invalid-url-dos-Nvxszf6u>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-tacacs-hdB7thJw>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-xe-cmd-inject-rPJM8BGL>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nbar-dos-LAvwTmeT>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-secboot-UqFD8AvC>
- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snpwred-x3MJyf5M>